
Visite nuestras Preguntas Frecuentes para información detallada sobre estos informes. pusd.us/firerelief-safety



2211 West Orangewood Avenue Orange, CA 92868 Tel: (714) 937-0750 Fax: (714) 937-0755 www.envirocheck.com (800) 665-7586



Informe del laboratorio de subproductos por combustión (CBP, siglas en inglés)

Cliente: Pasadena Unified School District 351 South Hudson Avenue Pasadena, CA 91109 Ubicación del análisis: Sierra Madre Elementary School 141 West Highland Avenue Sierra Madre, CA 91024

ID dellebenskenie	1525010660	1525010670	1525010671	1525010672	1525010673	1525010674	1525010675	1525010676	1525010677	1525010678
ID del laboratorio Muestra #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tipo de muestra	Pasada con paño y cinta	Pasada con paño y cinta	Pasada con paño y cinta	Pasada con paño y cinta	Pasada con paño y cinta	Pasada con paño y cinta	Pasada con paño y cinta	Pasada con paño y cinta	Pasada con. paño y cinta	Micro-vac y cinta
Hollín (carbón negro)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Carbonización (material carbonizado	<1%	<1%	N.D.	<1%	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	<1%	N.D.
Ceniza (material carbonizado)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
рН	7.57	7.41	7.76	7.53	7.26	7.25	7.35	7.44	7.49	7.10
Ubicación	Edificio A- Sala de maestros: cornisa de la ventana este	Edificio A- Cocina	Building A - Salón 13 Superficie del escritorio	Edificio A- Auditorio Duela Piso del escenario	Edificio A- Biblioteca: librero norte cerca de la ventana	Edificio A- Oficina 206: Escritorio del psicólogo	Edificio A- Sala 203: Escritorio de estudiante (central)	Edificio A- Sala 204: Escritorio del maestro (oeste)	Edificio A- Sala 201: Cornisa de la ventana norte por la basura	Edificio A- Sala 103: (Piso de alfombra cerca de la ventana norte
Notas										
Componentes:										
Material fibroso	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Material micótico Material congruente			Х	Х						
con carbón negro Pintura										
Material vegetal Hule	Х	Х	Х						Х	
nuie Óxido/escamas	^	^	^	Х					^	Х
metálicas				Х			Х			
Otro	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Muestreo: 01/21/2025		Recibido: 0	1/22/2025	Analizado:	01/22/2025			Repo	orte: 01/22/20	25
Analistas:	Erasmo Lopo		le	Arturo Valde					.dministrativo: el laboratorio:	

Las muestras se analizaron de conformidad con ASTM D6602-13: prácticas estándar de muestreo y pruebas de las emisiones fugitivas posibles de carbón negro u otras partículas ambientales o ambas (modificadas). El límite de la detección (LOD, siglas en inglés) es 1.0% y el límite de cuantificación (LOQ) es 1.0%. El porcentaje de subproductos de combustión (CBP) se obtuvo mediante la estimación visual calibrada (CVE). La carbonización y la ceniza se estiman visualmente mediante la microscopía con luz polarizada, luz transmitida por material y análisis de microscopía de luz reflejada, mientras que el hollín se confirma y estima visualmente mediante un análisis de MET (microscopía de transmisión de electrones). El TEM está equipado con un EED (espectroscopio de energía de rayos x dispersiva) para la composición elemental del hollín. *(Se supone la presencia de hollín en muestras captadas por cita únicamente). El pH se mide hasta dos espacios decimales mediante un medidor de pH calibrado. Todas las muestras se descartan después de 30 días, a menos que el cliente solicite lo contrario. Los resultados de las pruebas son aplicables a la muestra como fue recibida. Los resultados no se someten a corrección de blanco. Este reporte no deberá reproducirse mas que en su totalidad, sin previa autorización del laboratorio. Este reporte no deberá ser usado por el cliente para alegar certificación, aprobación o respaldo de un producto por AlHA o ninguna otra agencia del gobierno de EUA.

CBP Report GDriveNS ver 3.3b RAM 1/16/2025

Visite nuestra sección de preguntas frecuentes para conocer información detallada sobre estos reportes: pusd.us/forerelief-safety



2211 West Orangewood Avenue Orange, CA 92868 Tel: (714) 937-0750 Fax: (714) 937-0755 www.envirocheck.com (800) 665-7586



Informe del laboratorio de subproductos por combustión (CBP, siglas en inglés)

Cliente: Pasadena Unified School District 351 South Hudson Avenue Pasadena, CA 91109 Ubicación del análisis: Sierra Madre Elementary School 141 West Highland Avenue Sierra Madre, CA 91024

ID del laboratorio	1525010679	1525010680	1525010681	1525010682	1525010683	1525010684	1525010685	1525010686	1525010687	1525010688
:Muestra #	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tipo de muestra	Pasada con paño y cinta	Pasada con paño y cinta	Pasada con paño y cinta	Pasada con paño y cinta	Pasada con paño y cinta	Pasada con paño y cinta	Pasada con paño y cinta	Pasada con paño y cinta	Pasada con. paño y cinta	Micro-vac y cinta
Hollín (carbón negro)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Carbonización (material carbonizado	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	<1%	<1%	<1%	<1%	N.D.
Ceniza (material carbonizado)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
рН	7.38	7.39	7.57	7.29	7.45	7.41	7.57	7.84	7.13	6.98
Ubicación	Edificio A- Sala 103: Superficie de la repisa este	Edificio A- Sala 111: Escritorio del , maestro junto a la ventana norte	Edificio A- Sala 112: (Oficina principal) Escritorio oeste junto a la ventana	Edificio A- Sala 105: Superficie del escritorio de estudiante	Edificio B- Sala 176: Superficie del librero este cerca de la ventana	Edificio B- Sala 175: Escritorio del maestro	Edificio B- Sala 78: Superficie de escritorio de estudiante	Edificio B- Sala 181: Mesa de la oficina de intendencia	Edificio B- Sala 278: Escritorio del maestro (este)	Edificio B- Sala 276: Superficie de la alfombra
Notas			ventana							
Componentes:										
Material fibroso Material micótico Material congruente con carbón negro	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Pintura Material vegetal										
Hule						Х	Х			
Óxido/escamas			Х							
metálicas Otro		Х								
Ollo	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Las muestras se analizaron de conformidad con ASTM D6602-13: prácticas estándar de muestreo y pruebas de las emisiones fugitivas posibles de carbón negro u otras partículas ambientales o ambas (modificadas). El límite de la detección (LOD, siglas en inglés) es 1.0% y el límite de cuantificación (LOQ) es 1.0%. El porcentaje de subproductos de combustión (CBP) se obtuvo mediante la estimación visual calibrada (CVE). La carbonización y la ceniza se estiman visualmente mediante la microscopía con luz polarizada, luz transmitida por material y análisis de microscopía de luz reflejada, mientras que el hollín se confirma y estima visualmente mediante un análisis de MET (microscopía de transmisión de electrones). El TEM está equipado con un EED (espectroscopio de energía de rayos x dispersiva) para la composición elemental del hollín. *(Se supone la presencia de hollín en muestras captadas por cita únicamente). El pH se mide hasta dos espacios decimales mediante un medidor de pH calibrado. Todas las muestras se descartan después de 30 días, a menos que el cliente solicite lo contrario. Los resultados de las pruebas son aplicables a la muestra como fue recibida. Los resultados no se someten a corrección de blanco. Este reporte no deberá reproducirse mas que en su totalidad, sin previa autorización del laboratorio. Este reporte no deberá ser usado por el cliente para alegar certificación, aprobación o respaldo de un producto por AlHA o ninguna otra agencia del gobierno de EUA.

Visite nuestra sección de preguntas frecuentes para conocer información detallada sobre estos reportes: pusd.us/forerelief-safety



2211 West Orangewood Avenue Orange, CA 92868 Tel: (714) 937-0750 Fax: (714) 937-0755 www.envirocheck.com (800) 665-7586



Informe del laboratorio de subproductos por combustión (CBP, siglas en inglés)

Cliente: Pasadena Unified School District 351 South Hudson Avenue Pasadena, CA 91109 Ubicación del análisis: Sierra Madre Elementary School 141 West Highland Avenue Sierra Madre, CA 91024

ID del laboratorio	1525010689	1525010690	1525010691	1525010692	1525010693	1525010694	1525010695	1525010696	1525010697	
Muestra #	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
Tipo de muestra	Pasada con paño y cinta	Pasada con paño y cinta	Pasada con paño y cinta	Pasada con paño y cinta	Pasada con paño y cinta	Pasada con paño y cinta	Pasada con paño y cinta	Micro-vac y cinta	Pasada con. paño y cinta	
Hollín (carbón negro)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
Carbonización (material carbonizado	N.D.	N.D.	N.D.	<1%	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
Ceniza (material carbonizado)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
рН	7.70	6.85	7.40	7.14	7.46	7.03	7.33	6.54	7.11	
Ubicación	Edificio B- Sala 277: Sescritorio del estudiante	P1: Cornisa de la ventana norte	P1: Superficie del escritorio de estudiante	Edificio C- Sala 121: Superficie del escritorio del maestro	Edificio C- Sala 123: Piso de vinilo junto a la puerta este	Edificio C- Sala 124: Superficie del escritorio de estudiante	Edificio C- Sala 126: Mostrador del lavabo	Edificio C- Sala 127: Alfombra derca de la puerta sur	Edificio C- Sala 127: Mesa junto a la entrada oeste	
Notas										
Componentes:										
Material fibroso Material micótico Material congruente	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
con carbón negro Pintura										
Material vegetal Hule		Х								
Óxido/escamas										
metálicas	Х		Χ				Χ			
Otro	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	

Las muestras se analizaron de conformidad con ASTM D6602-13: prácticas estándar de muestreo y pruebas de las emisiones fugitivas posibles de carbón negro u otras partículas ambientales o ambas (modificadas). El límite de la detección (LOD, siglas en inglés) es 1.0% y el límite de cuantificación (LOQ) es 1.0%. El porcentaje de subproductos de combustión (CBP) se obtuvo mediante la estimación visual calibrada (CVE). La carbonización y la ceniza se estiman visualmente mediante la microscopía con luz polarizada, luz transmitida por material y análisis de microscopía de luz reflejada, mientras que el hollín se confirma y estima visualmente mediante un análisis de MET (microscopía de transmisión de electrones). El TEM está equipado con un EED (espectroscopio de energía de rayos x dispersiva) para la composición elemental del hollín. *(Se supone la presencia de hollín en muestras captadas por cita únicamente). El pH se mide hasta dos espacios decimales mediante un medidor de pH calibrado. Todas las muestras se descartan después de 30 días, a menos que el cliente solicite lo contrario. Los resultados de las pruebas son aplicables a la muestra como fue recibida. Los resultados no se someten a corrección de blanco. Este reporte no deberá reproducirse mas que en su totalidad, sin previa autorización del laboratorio. Este reporte no deberá ser usado por el cliente para alegar certificación, aprobación o respaldo de un producto por AlHA o ninguna otra agencia del gobierno de EUA.

Analistas: