

Thank you to our community!

East Elementary School

EXTERIOR

- » Replaced roofing with new clay tile to match the original slate design, shape, and colors
- » Replaced building trim, gutters, and downspouts with copper to match the original design
- » Replaced windows



MECHANICAL ROOM

- » Upgraded heating, electrical, cooling, and ventilation systems
- » Installed a new access hatch to the exterior with a ladder
- » Addressed moisture issues



CLASSROOMS

- » Replaced flooring, some cabinetry, ceilings, lighting, and paint
- » Replaced some existing wood trim around teaching boards
- » Repurposed previously inaccessible space to create a new small group instruction space
- » Updated music room finishes and ceiling



MAIN OFFICE

- » Replaced flooring, paint, ceiling, and lighting
- » Installed a new reception workstation
- » Added a single-user toilet room
- » Expanded the nurse's room
- » Relocated the principal office
- » Built a workroom with new cabinetry



LIBRARY

Replaced flooring, lighting, and paint



CAFETERIA

» Replaced flooring, ceiling, lighting, and paint



RESTROOMS

- » Updated to comply with ADA regulations
- » Replaced the tile with a new design to connect with the overall theme of the school



HALLWAYS

- Replaced flooring with a match to the original 1930s color and design
- » Replaced ceiling, lighting, and paint on walls and lockers



GYMNASIUM

- » Replaced ceiling, lighting, and paint
- » Refinished floor and added new basketball court lines with new main and perimeter courts



OTHER

- » Upgraded lighting to be more energy efficient
- » Replaced plumbing system
- » Replaced the mechanical system with fourpipe unit ventilators to give control access to the individual locations in the school
- » Updated insulation in the ceiling and attic spaces for better energy efficiency
- » Installed a new generator, chiller, and fan exhaust

- » Updated courtyard landscaping and playground pavement
- » Replaced kitchen cooking exhaust
- » Added fire sprinklers throughout the building
- » Added a new secure entry with a wood canopy design
- » Updated security technology and cameras





ESCUELA PRIMARIA EAST

EXTERIOR

- » Se reemplazó el techo con nuevas tejas de arcilla para que coincidan con el diseño, la forma y los colores originales de la pizarra.
- » Se reemplazaron las molduras del edificio, las canaletas y los bajantes por cobre para que coincidan con el diseño original.
- » Se reemplazaron ventanas



SALA DE MECÁNICA

- » Sistemas de calefacción, electricidad, refrigeración y ventilación mejorados
- » Se instaló una nueva trampilla de acceso al exterior con una escalera.
- » Se solucionaron los problemas de humedad



AULAS

- » Se reemplazaron pisos, algunos gabinetes, techos, iluminación y pintura.
- » Se reemplazaron algunas molduras de madera existentes alrededor de los tableros de enseñanza.
- » Se reutilizó un espacio previamente inaccesible para crear un nuevo espacio de instrucción para grupos pequeños.
- » Acabados y techo de la sala de música actualizados



OFICINA CENTRAL

- » Se reemplazaron pisos, pintura, techo e iluminación.
- » Se instaló una nueva estación de trabajo de recepción
- » Se agregó un baño para un solo usuario
- » Se amplió la sala de enfermería
- » Reubicación de la oficina principal
- » Construyó un taller con gabinetes nuevos.



BIBLIOTECA

» Se reemplazaron pisos, iluminación y pintura.



CAFETERÍA

» Se reemplazaron pisos, techos, iluminación y pintura.



BAÑOS

- » Actualizado para cumplir con las regulaciones ADA
- » Se reemplazó el mosaico con un nuevo diseño para conectar con el tema general de la escuela.



PASILLOS

- » Se reemplazó el piso por uno que coincidiera con el color y diseño original de la década de 1930.
- » Se reemplazó el techo, la iluminación y la pintura de las paredes y los casilleros.



GIMNASIO

- » Se reemplazó el techo, la iluminación y la pintura.
- » Se restauró el piso y se agregaron nuevas líneas de cancha de baloncesto con nuevas canchas principales y perimetrales.



OTRO

- » Iluminación mejorada para una mayor eficiencia energética
- » Sistema de plomería reemplazado
- » Se reemplazó el sistema mecánico con ventiladores unitarios de cuatro tubos para dar acceso controlado a las ubicaciones individuales en la escuela.
- » Aislamiento actualizado en el techo y los espacios del ático para una mejor eficiencia energética
- » Se instaló un nuevo generador, enfriador y extractor de aire.

- » Paisajismo del patio y pavimento del área de juegos actualizados
- » Se reemplazó el extractor de aire de la cocina.
- » Se agregaron rociadores contra incendios en todo el edificio.
- » Se agregó una nueva entrada segura con un diseño de marquesina de madera.
- » Tecnología de seguridad y cámaras actualizadas