



NHMDF:
10.5.1.111
172.27.5.111
G1/0/52
G2/0/27
NH04:
10.5.1.117
172.27.5.117
G1/0/52
G2/0/26
NHLab:
10.3.1.113
172.27.5.113
G2/0/28
G2/0/52
NH12:
10.5.1.114
172.27.5.114


Nob Hill


To NHLab:
G2/0/27
NH-Router: 10.5.1.1
192.168.100.5
G0/1
G0/0
Fiber Panel from NH Lab
LCD Monitor
Keyboard & Mouse
G3/0/1
G3/0/37
Switch 3
Switch 1
Switch 2
G1/0/52
NHMDF: 10.5.1.111
Vlan 507: 192.168.100.20
Vlan 508: 172.27.5.111
KVM 3: Video-NH
10.5.1.40
KVM 1:NWEA-NH
10.5.1.30
KVM 2: SD144NHDC0
10.2.1.20
Mitel Controller
172.27.1.7
APC Smart-UPS 300VA


MDF


To NH04
G1/0/52
To NHMDF:
G1/0/52
To NH12
G2/0/52
NHLab: 10.5.1.113
Vlan 508: 172.27.5.113
Switch 1
Switch 2
G2/0/26
G2/0/27
G2/0/28
UPS

IDF Lab


To NHLab:
G2/0/28
NH12: 10.5.1.115
Vlan 508: 172.27.5.115
Switch 1
Switch 2
G2/0/52
UPS

IDF 12


To NHLab:
G2/0/26
NH04: 10.5.1.117
Vlan 508: 172.27.5.117
Switch 2
Switch 1
G1/0/52
UPS

IDF 4