

ESCUELA SECUNDARIA CYPRESS LAKES



ORIGINALMENTE CONSTRUIDA: 2008

ÁREA: 508,390 pies cuadrados

ADICIONES: 2009

RENOVACIONES: n/a

LA PROPUESTA DEL BONO 2019 INCLUYE:



MEJORAS A LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA

- cercas alrededor de los salones portátiles
- vidrios a prueba de impacto en puertas y áreas de mucho tráfico
- botones para cierre bajo llave adicionales
- refuerzo de la seguridad en la recepción
- lectores de tarjetas adicionales en puertas exteriores
- teléfonos para las aulas
- mejoras a cerraduras de puertas de aulas y exteriores
- mejoras en los paneles para detección de intrusos y alarmas para detectar puertas abiertas
- mejoras a detectores de metal existentes



TECNOLOGÍA

- lab de lenguaje
- mejoras en el acceso a internet y al inalámbrico de alta velocidad
- dispositivos para sacar prestado de la biblioteca
- reemplazo de tecnología existente
- necesidades de educación especial
- dispositivos inalámbricos en las aulas
- tecnología para personal administrativo



RENOVACIONES Y ADICIONES A LAS INSTALACIONES

- reemplazo de climatizador en el natatorio
- pulir el piso de ambos gimnasios
- pulir pisos en los vestuarios
- reemplazo de luces en ambos gimnasios
- reemplazo de tabiques móviles en sala de film
- reemplazo de palco de prensa
- adición al salón de arte
- torre para director de banda
- renovaciones en áreas de béisbol y sóftbol (casetas, accesorios, etc.)
- adición de caja negra
- invernadero nuevo
- nuevo centro de capacitación de soldadura y HVAC
- adición al salón de orquesta
- depósito exterior para deportes
- hierba artificial en los campos de béisbol y sóftbol
- dos canchas de tenis adicionales
- protección de bienes
 - adición de sistemas HVAC dedicados para salones IDF
 - adición de generador de energía de reserva para IDF
 - depósito adicional en el Auditorio
 - proporcionar sistema de detección de CO
 - nuevo sistema de A/C y controles
 - volver a aislar/proteger el sistema de tuberías hidráulicas
- reemplazo de A/C en salones portátiles
- reemplazo de selladores de impermeabilización del edificio
- reemplazo de muebles
- reemplazo de controles de HVAC
- reemplazo del sistema de monitoreo de refrigeración