

# ESCUELA SECUNDARIA CYPRESS WOODS



**ORIGINALMENTE CONSTRUIDA:** 2006

**ÁREA:** 499,765 pies cuadrados

**ADICIONES:** 2010

**RENOVACIONES:** n/a

## LA PROPUESTA DEL BONO 2019 INCLUYE:



### MEJORAS A LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA

- cercas alrededor de los salones portátiles
- vidrios a prueba de impacto en puertas y áreas de mucho tráfico
- botones para cierre bajo llave adicionales
- refuerzo de la seguridad en la recepción
- lectores de tarjetas adicionales en puertas exteriores
- proporcionar teléfonos para las aulas
- cerraduras para puertas de aulas y exteriores
- mejoras en los paneles para detección de intrusos y alarmas para detectar puertas abiertas
- mejoras a detectores de metal existentes



### TECNOLOGÍA

- lab de lenguaje
- mejoras en el acceso a internet y al inalámbrico de alta velocidad
- dispositivos para sacar prestado de la biblioteca
- reemplazo de tecnología existente
- necesidades de educación especial
- dispositivos inalámbricos en las aulas
- tecnología para personal administrativo



### RENOVACIONES Y ADICIONES A LAS INSTALACIONES

- proporcionar depósito en el auditorio
- recubrir los pisos en el vestuario de niños
- pulir los pisos de ambos gimnasios
- pulir los pisos del salón de pesas
- nivelar el campo de práctica/fútbol americano
- reemplazo de alumbrado en béisbol/sóftbol
- reemplazo de palco de prensa en campo de fútbol americano
- reemplazo de alumbrado/ambos gimnasios
- reemplazo de hierba artificial/fútbol americano
- renovación de salones de arte
- renovación de depósito de instrumentos
- adición al salón de arte
- torre para director de banda
- renovaciones en áreas de béisbol y sóftbol (casetas, accesorios, etc.)
- adición de caja negra
- adición al salón de orquesta
- depósito exterior para deportes
- hierba artificial en los campos de béisbol y sóftbol
- dos canchas de tenis adicionales
- protección de bienes
  - adición de sistemas HVAC para salones IDF
  - adición de generador de energía de reserva para IDF
  - pintura de todas las superficies interiores
  - proporcionar controles y sistemas A/V nuevos
  - proporcionar sistema de monitoreo refrigerante
  - volver a aislar/proteger el sistema de tuberías hidráulicas
  - renovación/reemplazo de sellado de pavimento
  - reemplazo de sistemas A/C en las aulas portables
  - reemplazo de alfombras/VCT
  - reemplazo del cielo raso
  - reemplazo de gabinetes en salones/labs
  - reemplazo del sistema de monitoreo de CO
  - reemplazo de superficie para protección de caídas en la guardería
  - reemplazo de puertas exteriores de alumno
  - reemplazo de muebles
  - reemplazo de controles HVAC
  - reemplazo de controles de iluminación
  - volver a marcar las rayas en el pavimento