

## ESCUELA SECUNDARIA LANGHAM CREEK



**ORIGINALMENTE CONSTRUIDA:** 1985

**ÁREA:** 542,003 pies cuadrados

**ADICIONES:** 1987, 2009


**RENOVACIONES:** 2006, 2009

## LA PROPUESTA DEL BONO 2019 INCLUYE:



### MEJORAS A LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA

- cercas alrededor de los salones portátiles
- vidrios a prueba de impacto en puertas y áreas de mucho tráfico
- botones para cierre bajo llave adicionales
- refuerzo de la seguridad en la recepción
- lectores de tarjetas adicionales en puertas exteriores
- proporcionar teléfonos para las aulas
- mejoras a cerraduras de puertas de aulas y exteriores
- mejoras en los paneles para detección de intrusos y alarmas para detectar puertas abiertas
- mejoras a detectores de metal existentes



### TECNOLOGÍA

- lab de lenguaje
- mejoras en el acceso a internet y al inalámbrico de alta velocidad
- dispositivos para sacar prestado de la biblioteca
- reemplazo de tecnología existente
- necesidades de educación especial
- dispositivos inalámbricos en las aulas
- tecnología para personal administrativo



### RENOVACIONES Y ADICIONES A LAS INSTALACIONES

- expansión del salón/lab de soldadura
- pulir el piso de ambos gimnasios
- reemplazo de palco de prensa en campo de béisbol
- renovación para eventos de atletismo
- reemplazo de máquinas de hielo en área de deportes
- adición al salón de arte
- torre para director de banda
- renovaciones en áreas de béisbol y sóftbol (casetas, accesorios, etc.)
- adición al salón de orquesta
- depósito exterior para deportes
- hierba artificial en los campos de béisbol y sóftbol
- dos canchas de tenis adicionales
- protección de bienes
- adición de sistemas HVAC para salones IDF
- adición de generador de energía de reserva para IDF
- renovación/expansión de cocina y mostrador de comida
- reparación del asfalto donde corresponda
- reemplazo de A/C en aulas portables
- reemplazo de calderas
- reemplazo de alfombrado/VCT
- reemplazo de muebles
- reemplazo de controles HVAC
- reemplazo de iluminado y controles interiores
- reemplazo del estacionamiento trasero
- reemplazo de recubrimiento de pared existente con acero inoxidable
- volver a marcar las rayas en el pavimento