



## Preparing and empowering all students for a successful future

18 de noviembre de 2024

Asunto: Actualización importante sobre las pruebas de agua en nuestras escuelas

Estimados padres y personal:

Como parte de nuestro compromiso de mantener un entorno seguro y saludable en nuestras escuelas, el Departamento de Salud realizó recientemente pruebas de agua para detectar plomo en todos los edificios de nuestro distrito. La mayoría de los accesorios probados estaban dentro de los rangos aceptables, diez accesorios en varias ubicaciones requirieron remediación. De estos, solo dos permanecerán abiertos. Estos dos no estarán disponibles para fines de consumo.

A continuación, se muestran los hallazgos clave:

- Escuela secundaria: de los 36 accesorios probados, se encontró que tres lavabos tenían niveles de plomo ligeramente superiores a los aceptables. Todas las fuentes de agua potable pasaron sin problemas.
- Escuela secundaria: todas las fuentes de agua potable pasaron sin problemas.
- Edificio O'Keefe: cuatro lavabos con fuentes conectadas mostraron niveles elevados de plomo y se apagaron de inmediato.
- Virginia Grainger: tres ubicaciones (un lavabo en el área de la oficina, un lavabo en la sala de recursos y el lavabo de las concesiones de béisbol) tenían niveles de plomo ligeramente elevados y se han apagado.

Estamos tomando las siguientes medidas:

1. Remediación inmediata: todos los accesorios afectados serán reemplazados como parte de nuestra respuesta inicial, ya que esto generalmente soluciona el problema.
2. Medidas temporales: en todos los lugares donde se hayan apagado los accesorios, se están alquilando estaciones de agua filtrada portátiles temporales que estarán disponibles para el uso del personal y los estudiantes.
3. Nuevas pruebas: una vez que se instalen los reemplazos, se volverán a probar todos los accesorios para garantizar que cumplan con los estándares de seguridad antes de volver a ponerlos en servicio.
4. Solicitud de subvención: estamos solicitando activamente una subvención estatal para cubrir los costos de la remediación. Independientemente del proceso de subvención, se llevarán a cabo las reparaciones y la remediación.
5. Plan de acción oficial por escrito: el estado exige un plan de acción oficial porque los accesorios superaron las cantidades permitidas de plomo. Cuando esté disponible, se presentará en una reunión pública y estará abierto a comentarios del público.

Klancy Allen  
Business Manager

Brandy Williams  
Executive Assistant

Steve Quick, Superintendent  
PO Box 592  
115 Rose St., Okanogan, WA 98840  
(509)422-3629  
[www.oksd.wednet.edu](http://www.oksd.wednet.edu)

Brenda Stevens  
HR/Payroll Manager

Eve Roberts  
Accounts Payable Manager

La carta detallada y los resultados de las pruebas del Departamento de Salud están disponibles para su revisión en nuestro sitio web en la página [“Oficina del distrito”](#) y luego haga clic en la página [“Instalaciones”](#).

Tenga la seguridad de que estamos manejando esta situación con el máximo cuidado y urgencia. El cambio de los accesorios viejos por unos nuevos normalmente soluciona este problema en particular. Antes de que se permita volver a utilizar cualquiera de los accesorios, se analizará nuevamente el agua para garantizar que sea segura para el consumo. Garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra máxima prioridad, y estamos comprometidos a abordar este problema de manera rápida y transparente.

Si tiene más preguntas o inquietudes, no dude en comunicarse con mi oficina.

Gracias por su comprensión y apoyo mientras trabajamos para resolver este asunto.

Atentamente,

Steve Quick  
Superintendente

Klancy Allen  
Business Manager

Brandy Williams  
Executive Assistant

Steve Quick, Superintendent  
PO Box 592  
115 Rose St., Okanogan, WA 98840  
(509)422-3629  
[www.oksd.wednet.edu](http://www.oksd.wednet.edu)

Brenda Stevens  
HR/Payroll Manager

Eve Roberts  
Accounts Payable Manager