

Visite nuestra sección de preguntas frecuentes para conocer información detallada sobre estos reportes: pusd.us/forerelief-safety

Cliente: John Muir High School
 Contacto: -
 Ubicación del análisis: 1905 North Lincoln Avenue
 Pasadena, CA 91003



Fecha del análisis: 1/29/2025¹

ID del laboratorio: 1525011419

Resultados preliminares- en espera del análisis final de control de calidad

Subproductos por combustión (CBP, siglas en inglés)

1				
Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A 152- Cornisa de la ventana	N.D.	N.D.	N.D.
2				
Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A 109- Escritorio	N.D.	N.D.	N.D.
3				
Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A 148 - Repisa	N.D.	N.D.	N.D.
4				
Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A 146- Cornisa de la ventana	N.D.	N.D.	N.D.
5				
Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A142- Cornisa de la ventana	N.D.	N.D.	N.D.
6				
Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A- 136- Escritorio del maestro	N.D.	N.D.	N.D.
7				
Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A 132 - Escritorio de estudiante	N.D.	N.D.	N.D.

8

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A 126 - Cornisa de la ventana	N.D.	N.D.	N.D.

9

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A 122- Escritorio de estudiante	N.D.	N.D.	N.D.

10

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A 125- Cornisa de la ventana	N.D.	N.D.	N.D.

11

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A 116- Escritorio del maestro	N.D.	N.D.	N.D.

12

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A 110A - Cornisa de la ventana	N.D.	N.D.	N.D.

13

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A 108- Escritorio	N.D.	N.D.	N.D.

14

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A- Corredor cerca de A106- Casillero 106	N.D.	N.D.	N.D.

15

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A 151- Escritorio del maestro	N.D.	N.D.	N.D.

16

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A 157- Cornisa de la ventana	N.D.	N.D.	N.D.

17

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A 159 - Mostrador del lavabo (centro)	N.D.	N.D.	N.D.

18

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A 184- Repisa	N.D.	N.D.	N.D.

19

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A 180- Escritorio de estudiante	N.D.	N.D.	N.D.

20

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A 176- Escritorio junto a la ventana	N.D.	N.D.	N.D.

21

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A 172- Escritorio del maestro	N.D.	N.D.	N.D.

22

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A 168 - Horno de microondas	N.D.	N.D.	N.D.

23

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A 160- Escritorio (#7)	N.D.	N.D.	N.D.

24

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A 156- Cornisa de la ventana	N.D.	N.D.	N.D.

25

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio A - Corredor junto al 155 Casillero #850	N.D.	N.D.	N.D.

26

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio K 601- Escritorio del maestro	N.D.	N.D.	N.D.

27

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio K 605- Mostrador cerca de la ventana	N.D.	N.D.	N.D.

28

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio K 613 - Campana de humo	N.D.	N.D.	N.D.

29

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio K 655 - Repisa cerca de la puerta	N.D.	N.D.	N.D.

30

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio K BB209 - Cornisa de la ventana	N.D.	N.D.	N.D.

31

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio G4- G226- Escritorio del gerente	N.D.	N.D.	N.D.

32

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio G3- G223 - Cure Star 4000	N.D.	N.D.	N.D.

33

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio G5 - G222- Refrigerador	N.D.	N.D.	N.D.

34

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio P - Repisa de vestidor	N.D.	N.D.	N.D.

35

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio D 119- Mostrador del lavabo	N.D.	N.D.	N.D.

36

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio D 114- Escritorio del profesor	N.D.	N.D.	N.D.

37

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio D 110- Cornisa de la ventana	N.D.	N.D.	N.D.

38

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio D 104- Superficie de la mesa	N.D.	N.D.	N.D.

39

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio D 105- Superficie del teclado	N.D.	N.D.	N.D.

40

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio D 109- Escritorio del profesor	N.D.	N.D.	N.D.

41

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio D 113- Escritorio en cubículo	N.D.	N.D.	N.D.

42

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio D 117- Cornisa de la ventana	N.D.	N.D.	N.D.

43

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio D214- Cornisa de la ventana	N.D.	N.D.	N.D.

44

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio D 210 - Superficie de escritorio de estudiante	N.D.	N.D.	N.D.

45

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio D 206- Cornisa de la ventana	N.D.	N.D.	N.D.

46

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio D 202- Escritorio centralizado de estudiante	N.D.	N.D.	N.D.

47

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio D 207 - Escritorio del profesor	N.D.	N.D.	N.D.

48

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio D 211- Escritorio de estudiante	N.D.	N.D.	N.D.

49

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio D 217- Cornisa de la ventana	N.D.	N.D.	N.D.

50

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio E 502 - Mesa de conferencias	N.D.	N.D.	N.D.

51

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio E 505- Escritorio en la oficina	N.D.	N.D.	N.D.

52

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio E 514- Repisas	N.D.	N.D.	N.D.

53

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio E 521- Mostrador del lavabo	N.D.	N.D.	N.D.

54

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio E 518- Repisas	N.D.	N.D.	N.D.

55

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio E Medios digitales- Escritorio de computadora	N.D.	N.D.	N.D.

56

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio E- Estudio de televisión- Picaporte	N.D.	<1%	N.D.

57

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio J 104- Repisa junto a la ventana	N.D.	N.D.	N.D.

58

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio J 100- Mostrador	N.D.	N.D.	N.D.

59

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio J 110- Cornisa de la ventana	N.D.	N.D.	N.D.

60

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio F 204- Mostrador de servicio	N.D.	N.D.	N.D.

61

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio F 201- Repisa de la tienda estudiantil	N.D.	N.D.	N.D.

62

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio T Gimnasio- Asiento de gradas sur	N.D.	N.D.	N.D.

63

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio T- Vestidor de niñas- superficie de casillero	N.D.	N.D.	N.D.

64

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio T 106- Interior casillero #23	N.D.	N.D.	N.D.

65

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio S- Banca del salón del equipo	N.D.	N.D.	N.D.

66

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio S Vestidores- Superficie de casillero	N.D.	N.D.	N.D.

67

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio S S101A/T355- Repisa de la ventana	N.D.	N.D.	N.D.

68

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio W Piso del gimnasio (centro)	N.D.	N.D.	N.D.

69

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio W- Salón 109- Caja de zapatos	N.D.	N.D.	N.D.

70

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio W- Mostrador de sala de maestros	N.D.	N.D.	N.D.

71

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio M 104 Mesa	N.D.	N.D.	N.D.

72

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio G1 Caja de herramientas	N.D.	N.D.	N.D.

73

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio G2- Escritorio de computadora (G225)	N.D.	N.D.	N.D.

74

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio G6- Dispensador de papel (G220)	N.D.	N.D.	N.D.

75

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio B Auditorio - Pedestal del escenario	N.D.	N.D.	N.D.

76

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio B Auditorio- Asiento M2	N.D.	N.D.	N.D.

77

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio B Auditorio- Mostrador de proyección	N.D.	N.D.	N.D.

78

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio B Cafetería- Superficie de bote de basura	N.D.	N.D.	N.D.

79

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio B- Mostrador de comidas	N.D.	<1%	N.D.

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio B Cocina Mostrador de preparación	N.D.	N.D.	N.D.