

Visite nuestra sección de preguntas frecuentes para conocer información detallada sobre estos reportes: pusd.us/forerelief-safety

Cliente: Pasadena Unified School District
 Contacto: Manuel Carrasco
 Ubicación del análisis: 593 West Woodbury Road
 Pasadena, CA 91103



Fecha del análisis: 1/29/2025

ID del laboratorio: 1525011499

Resultados preliminares- en espera del análisis final de control de calidad

Subproductos por combustión (CBP, siglas en inglés)

1				
Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	A100- Juego de cocina de juguete	N.D.	N.D.	N.D.
2				
Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	A111- Mostrador	N.D.	N.D.	N.D.
3				
Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	A110A- Cojín de cuna	N.D.	N.D.	N.D.
4				
Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	A120- Archivero cerca de la ventana	N.D.	N.D.	N.D.
5				
Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	A124- Escritorio	N.D.	N.D.	N.D.
6				
Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Biblioteca- Librero junto a la ventana	N.D.	N.D.	N.D.
7				
Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Biblioteca- Mesa para niños (superficie)	N.D.	<1%	N.D.

8

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	A131- Librero junto a la ventana	N.D.	N.D.	N.D.

9

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	B103-Escritorio de estudiante	N.D.	N.D.	N.D.

10

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	B110- Proyector (superficie)	N.D.	N.D.	N.D.

11

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	B105- Libro	N.D.	N.D.	N.D.

12

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	B202- Contenedor en la repisa de la zona de almacenamiento	N.D.	N.D.	N.D.

13

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	B106- Escritorio del maestro	N.D.	N.D.	N.D.

14

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	B208- Superficie de almacenamiento cerca de la ventana	N.D.	N.D.	N.D.

15

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	C101-Mostrador de la estufa	N.D.	N.D.	N.D.

16

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	G107 - Piano	N.D.	N.D.	N.D.

17

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	G105- Escritorio de estudiante junto a la puerta principal	N.D.	N.D.	N.D.

18

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	G103- Silla del escritorio del maestro	N.D.	N.D.	N.D.

19

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	F209- Mostrador	N.D.	<1%	N.D.

20

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	F203- Silla de estudiante	N.D.	N.D.	N.D.

21

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	F101- Escritorio elevado del maestro	N.D.	N.D.	N.D.

22

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	F104- Escritorio de estudiante	N.D.	N.D.	N.D.

23

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	P102- Repisa	N.D.	N.D.	N.D.

24

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio D- Silla del auditorio	N.D.	N.D.	N.D.

25

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio D- Piso del escenario	N.D.	N.D.	N.D.

26

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio E- Mesa de la cafetería cerca de la puerta	N.D.	N.D.	N.D.

27

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Build Edificio E- Mostrador del área de servicio de la cocina	N.D.	N.D.	N.D.

28

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio E- Carrito de despensa	N.D.	N.D.	N.D.

29

Tipo de muestra	Ubicación	%Hollín	%Carbonización	%Ceniza
Pasada con paño y cinta	Edificio E- Mostrador de la cocina cerca de la ventana	N.D.	N.D.	N.D.