December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
OAKWOOD ELEMENTARY

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11618656	102	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.5 ± 0.4	2023-12-05
11618655	103	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	2.2 ± 0.5	2023-12-05
11618691	104A	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	2.3 ± 0.4	2023-12-05
11618670	104B	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	2.5 ± 0.5	2023-12-05
11618689	104C	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.8 ± 0.5	2023-12-05
11618690	104D	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	2.1 ± 0.5	2023-12-05
11618665	105	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	2.1 ± 0.5	2023-12-05
11618661	106	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.6 ± 0.4	2023-12-05
11618619	107	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	2.8 ± 0.5	2023-12-05
11618614	109	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.8 ± 0.5	2023-12-05
11618620	110	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	2.0 ± 0.5	2023-12-05
11618610	111	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.9 ± 0.4	2023-12-05
11618616	112	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	2.2 ± 0.5	2023-12-05
11618605	113	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	2.1 ± 0.4	2023-12-05
11620697	114	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	2.4 ± 0.5	2023-12-05
11618617	114A	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	2.4 ± 0.5	2023-12-05
11620690	115	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	2.2 ± 0.5	2023-12-05
11620679	118	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	2.3 ± 0.5	2023-12-05
11620668	119	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.6 ± 0.4	2023-12-05
11620664	120	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	2.1 ± 0.4	2023-12-05
11620667	121	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.4 ± 0.4	2023-12-05
11618607	123	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11618608	124	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11618601	125	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11618659	126A	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	2.0 ± 0.4	2023-12-05
11618657	126B	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	1.7 ± 0.4	2023-12-05
11618649	127	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	1.8 ± 0.4	2023-12-05
11618644	128	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	1.7 ± 0.4	2023-12-05
11618637	129	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	1.8 ± 0.4	2023-12-05
11618631	130A	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	2.4 ± 0.5	2023-12-05
11618633	130B	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	2.5 ± 0.4	2023-12-05
11620659	130C	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	2.4 ± 0.5	2023-12-05
11620666	131	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	2.1 ± 0.4	2023-12-05
11620696	132A	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	2.2 ± 0.5	2023-12-05
11620694	132B	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	2.1 ± 0.5	2023-12-05
11620693	132C	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	2.3 ± 0.5	2023-12-05
11620699	133	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	2.0 ± 0.5	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498

December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
OAKWOOD ELEMENTARY

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11620681	134	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.7 ± 0.4	2023-12-05
11620689	136	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	2.2 ± 0.5	2023-12-05
11620682	137	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	2.0 ± 0.5	2023-12-05
11618632	138	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.3 ± 0.4	2023-12-05
11620677	14	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11618635	140	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.6 ± 0.4	2023-12-05
11618636	141	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.5 ± 0.4	2023-12-05
11618628	142	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.6 ± 0.4	2023-12-05
11618634	143	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.2 ± 0.5	2023-12-05
11618627	144	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11618629	145	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.6 ± 0.4	2023-12-05
11618622	146	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.6 ± 0.4	2023-12-05
11618641	147	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11618642	148	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	1.6 ± 0.4	2023-12-05
11618623	150	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11618626	151	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	2.2 ± 0.5	2023-12-05
11618650	152	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.4 ± 0.4	2023-12-05
11618672	202	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11618648	A101	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.7 ± 0.4	2023-12-05
11618681	A104	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	2.0 ± 0.5	2023-12-05
11618647	A104B	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	2.8 ± 0.5	2023-12-05
11618675	A114	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.3 ± 0.4	2023-12-05
11618664	A125	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.5 ± 0.4	2023-12-05
11620695	A126 N	2023-11-27 @ 12:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.5 ± 0.5	2023-12-05
11620700	A126 S	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	2.5 ± 0.5	2023-12-05
11620660	A134 N	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	2.0 ± 0.4	2023-12-05
11620687	A134 S	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	2.2 ± 0.5	2023-12-05
11620685	A146A	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	2.6 ± 0.5	2023-12-05
11618643	A171	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	1.7 ± 0.4	2023-12-05
11618652	A171A	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	1.6 ± 0.4	2023-12-05
11618651	A171B	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	2.6 ± 0.5	2023-12-05
11618639	A171C	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	2.4 ± 0.5	2023-12-05
11618645	A171D	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	2.2 ± 0.4	2023-12-05
11618621	A171E	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	2.5 ± 0.5	2023-12-05
11618646	A171F	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	2.1 ± 0.5	2023-12-05
11618640	A171G	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	1.7 ± 0.4	2023-12-05
11618658	A172	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	2.2 ± 0.5	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498

December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
OAKWOOD ELEMENTARY

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11618666	B100	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.6 ± 0.4	2023-12-05
11618673	B101	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.7 ± 0.5	2023-12-05
11618682	B102 SE	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.8 ± 0.4	2023-12-05
11618668	B102 SW	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.6 ± 0.4	2023-12-05
11618683	B106	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.6 ± 0.5	2023-12-05
11618684	B107	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.7 ± 0.4	2023-12-05
11618662	B201	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.6 ± 0.4	2023-12-05
11618674	B206	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.8 ± 0.4	2023-12-05
11618667	D101-1	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.9 ± 0.4	2023-12-05
11618663	D101-2	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.7 ± 0.5	2023-12-05
11618609	D108-1	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	2.2 ± 0.5	2023-12-05
11618613	D108-2	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	2.5 ± 0.5	2023-12-05
11620691	D116-1	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	2.7 ± 0.5	2023-12-05
11620688	D116-2	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	2.4 ± 0.5	2023-12-05
11620686	D117-1	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.7 ± 0.4	2023-12-05
11620683	D117-2	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.7 ± 0.4	2023-12-05
11620663	D122-1	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11620684	D122-2	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.4 ± 0.5	2023-12-05
11620692	D135-1	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	2.2 ± 0.5	2023-12-05
11620698	D135-2	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.9 ± 0.5	2023-12-05
11618638	D139-1	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.6 ± 0.4	2023-12-05
11618630	D139-2	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.9 ± 0.5	2023-12-05
11618624	D149-1	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.5 ± 0.4	2023-12-05
11618625	D149-2	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11618692	DB105-1	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.9 ± 0.4	2023-12-05
11618669	DB105-2	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.6 ± 0.4	2023-12-05
11618653	DB112-1	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.9 ± 0.5	2023-12-05
11618654	DB112-2	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.7 ± 0.4	2023-12-05
11618606	DE101-1	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	2.1 ± 0.4	2023-12-05
11618618	DE101-2	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	2.1 ± 0.5	2023-12-05
11618678	DF214-1	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11618677	DF214-2	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11618612	E102 SE	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.4 ± 0.4	2023-12-05
11618603	E102 SW	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.6 ± 0.4	2023-12-05
11618615	E103 SE	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11618602	E103 SW	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.3 ± 0.4	2023-12-05
11618611	E105	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	0.8 ± 0.4	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498

December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
OAKWOOD ELEMENTARY

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11618671	FRONT OFFICE WORKROOM	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.6 ± 0.5	2023-12-05
11618604	KITCHEN	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11620678	KITCHEN BREAK ROOM	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.3 ± 0.4	2023-12-05
11620680	KITCHEN OFFICE	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 1:00 pm	1.3 ± 0.5	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498