February 28, 2024 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
CREEKSIDE/ADMIN

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11619400	106	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11619399	108	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05
11619398	109	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11619397	120	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11619393	121	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	2.2 ± 0.5	2023-12-05
11619391	122	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.3 ± 0.5	2023-12-05
11619392	125	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619394	126	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11619595	BOARDROOM - NORTH	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619596	BOARDROOM - SOUTH	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11619390	D 123 1	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.6 ± 0.5	2023-12-05
11619389	D 123 2	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.7 ± 0.4	2023-12-05
11619599	D MAIN OFFICE 1	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619600	D MAIN OFFICE 2	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11619313	FSTORAGE-1	2023-11-27 @ 5:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05
11619597	KITCHEN	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619598	LOBBY	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619384	TRAINING ROOM	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498